



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**Управление коммуникационным комплексом**  
**Северо-Енисейского района**

663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп. Северо-Енисейский,  
ул. Маяковского, 12, тел. 8 (39160) 21-3-16 факс 21-7-86,  
р/сч 40602810500030000021 КФ АИКБ "Енисейский объединенный банк",  
БИК 040407853, кор/сч 30101810700000000853, ИНН 2434001177.  
[mupukkr@mail.ru](mailto:mupukkr@mail.ru)

от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.  
на исх. № ЯВ-35152 от 08.06.2016 г.

исх. № \_\_\_\_\_

Начальнику территориального  
отдела Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия  
человека

Я.И. Вецлер

ул. Мира, д. 5  
г. Лесосибирск  
662547

Уважаемый Яков Иванович!

Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» (МУП «УККР»), согласно рабочим программам производственного контроля качества питьевой воды и горячей воды МУП «УККР» согласованных 15.11.2015 года проводит производственный контроль качества воды по населенным пунктам Северо-Енисейского района по договору заключенному с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» г. Лесосибирск от 26.01.2016 № 170210/15.

По результатам отбора проб из распределительной сети Северо-Енисейского района за апрель, май месяцы 2016 года, проведенными специалистами ФБУЗ «ЦГиЭ», и предоставленных протоколов лабораторных испытаний в адрес МУП «УККР», превышение допустимых уровней по микробиологическим показателям допустимых уровней по показателям «Общие колиформные бактерии», «Термотолирантные колиформные бактерии» не обнаружены. Жалоб от населения не поступало.

На основании п.3.3.2. СанПин 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности. Систем горячего водоснабжения» «При обнаружении в пробе питьевой воды термотолирантных колиформных бактерий и (или) общих колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов.» и предоставленных протоколов от

МУП «УККР» просим Вас провести повторное исследование, проведенное Вами ранее согласно программе социально-гигиенического мониторинга, из распределительной сети Северо-Енисейского района. Отбор проб произвести в присутствии представителя ресурсоснабжающей организации (МУП «УККР»).

Приложение:

Копии протоколов лабораторных испытаний перед поступлением в сеть в гп Северо-Енисейский (период отбора с 01.05.2016 по 31.05.2016) на 30 л.;

Копии протоколов лабораторных испытаний из водопроводной сети (за апрель, май месяцы) в гп Северо-Енисейский на 8 л.;

Копии протоколов лабораторных испытаний перед поступлением в сеть в п. Новая Калами (период отбора 25.04.2016 по 06.06.2016) на 7 л.;

Копии протоколов лабораторных испытаний из водопроводной сети (за апрель, май месяцы) в п. Новая Калами на 8 л.

Генеральный директор

О.Ф. Куртин

Исп. Андриянова Марина Анатольевна  
Подсадняя Валентина Викторовна  
8 (39160) 21-3-16